



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
г. Шахты Ростовской области

«Средняя общеобразовательная школа №42»

346512 Россия, г. Шахты Ростовской обл., ул. Панфилова 42, тел./факс 8(8636) 22-77-60, e-mail: school42@shakhty-edu.ru

Информация
об устранении нарушений пожарной безопасности.

В соответствии с предписанием об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности №41/3 сообщаем следующее:

Вид нарушения	выполнено/не выполнено	принятые меры
1. Дверь в помещение электрощитовой, не имеет требуемого предела огнестойкости (не противопожарная).	1. Не выполнено	по п.1,2,3, 8 подготовлены коммерческие предложение и направлена информация о выделении денежных средств к проекту бюджета 2023г.-2024г
2. В здании учреждения, относящиеся к классу Ф 4.1, допускается устройство выходов на чердак не через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6х0,8 метра.	2. Не выполнено	
3. На объекте защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности о возможности дальнейшей эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовлением (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) до их замены в установленном порядке.	3. Не выполнено	
4. Не все огнетушители размещены на объекте защиты, помещены в специальные подставки из негорючих материалов, исключающих их падение или опрокидывание.	4. Выполнено	
5. На объекте защиты, в зальном помещении, вместимостью более 15 человек (кабинет русского языка и литературы, математики, химии, биологии) для отделки потолка допускается применение горючих материалов (пластиковые панели ПВХ),	5. Не выполнено	по п.5, 6 проведено совещание с ответственными за кабинеты, обращение к

*Отправим
по гос. центрам
проблеме о
пределах срока
испол. предписания
23.10.23*

<p>с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1 (подтверждающий документ не предоставлен).</p> <p>6. На объекте защиты, в зальном помещении вместимостью более 15 человек (кабинет начальных классов № 3,12,13,18 кабинет физики) для отделки потолка допускается применение горючих материалов (пластиковые плиты ПВХ), с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1 (подтверждающий документ не предоставлен).</p> <p>7. Помещение котельной и подвала не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.</p> <p>8. В подвальном помещении используется угольная котельная.</p>	<p>устранено в кабинете №3.</p> <p>7. Не выполнено</p> <p>8. Не выполнено</p>	<p>родительской общественности</p> <p>по п.7 изготовлен проект на установку пожарной сигнализации, к проекту бюджета 2023г</p>
--	---	--

Директор МБОУ СОШ №42



Н. И. Желтова